



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 13. februar 2012

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 77

Forslag til lov om Aarhus Letbane.

Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

Spørgsmål 28

Ministeren bedes forholde sig til, at COWI i sin kommentar til Banedanmarks rapport om Grenå-banens skriver (afsnit 2.2.1.), at "På sporområdet er det meget sparsomt mht. dokumentationen for tilstanden af sporet bl.a. indgår rifler, bølger og skinneslidsmålinger er ikke. Endvidere findes der ingen oversigt over samtlige dispensationer der er givet på strækningen. Ligeledes forefindes der ingen oplysninger om sporets spændingsudligningstilstand, herunder antal skinnebrud og eventuelle solkurver. Der forligger ingen oplysninger om sporskiftekort og kort om sporskæringer, hvorfor det ikke er muligt at vurdere sporskifternes tilstand".

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Henning.Hyllested@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand