



NYSOM A/S
C/O Mark Nysom, Grønnevangen 55
6000 Kolding

Tilsynscenter Syd
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn

Arbejdstilsynet har den 15. august 2017 været på besøg hos NYSOM A/S på Strandvejen 3, 6100 Haderslev.

15. august 2017

Sagsnummer:
20170049568/2

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Mark Nysom, samt medarbejder Morten Engels og medarbejder Tino Mikkelsen.

Sagsansvarlig:
Morten Hoffman Andersen

Resultat af besøget

Strakspåbud

Virksomheden har i dag fået flere påbud om at rette op på forhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen. I skal bringe forholdene i orden straks.

CVR-nr.31581524
P-nr.1014541620

I har fået påbud om at sikre medarbejdere mod nedstyrtning ved arbejde samt færdene på bukkestillads., fordi vi så/fik oplyst følgende:

- Langs facaden på bygningen var opsat et bukkestillads i ca. 3 meters højde. Der var ikke etableret sikring mod nedstyrtning på bukkestilladset. Terræn bestod af betondæk. Medarbejdere oplyste, at stilladset blev anvendt til opførelse af ydervægge samt tagkonstruktion.

I har fået påbud om at sikre medarbejdere mod nedstyrtning langs kant ved kælderdek med ca. 2,5 meter til terræn bestående af betongulv., fordi vi så/fik oplyst følgende:

- Medarbejdere arbejdede samt færdes oven på kælderdekken ved afkortning af tømmer samt afhentning af materialer. Ved afhentning af materialer vurderes det, at medarbejdere færdes nærmere end 2 meter fra kanten.

I har fået påbud om at bukkestillads til opførelse af ydervægge samt tagkonstruktion er opstillet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt inden anvendelse, herunder at bukkestilladset er opstillet efter leverandørens anvisninger., fordi vi så/fik oplyst følgende:

- Jumbo bukkestillads langs facaden var opstillet i ca. 3 meters højde. Følgende mangler blev konstateret ved bukkestilladset: manglende diagonaler i flere felter, manglende forankring til væg, manglende sikring mod nedstyrtning.



Hellevad Tømrer A/S
Hovedgaden 10
6230 Rødekro

Tilsynscenter Syd
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Afgørelse

Vi sender her den afgørelse, som vi oplyste om på vores tilsynsbesøg den 25. september 2017 hos Hellevad Tømrer A/S på arbejdsstedet Hovedgaden 1, 6230 Rødekro. Vi talte med indehaver Steen Petersen, medarbejder Jens Juhl og medarbejder Leo Asmussen.

26. september 2017

Sagsnummer:
20170057621/3

Sagsansvarlig:
Morten Hoffman Andersen

CVR-nr.38471953
P-nr.1022252638

Strakspåbud

Virksomheden påbydes at sikre medarbejdere mod nedstyrtning ved arbejde med udskiftning af tagplader i ca. 6 meters højde.

I skal efterkomme påbuddet straks.

I skal senest den 3. oktober 2017 give os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddet. I kan enten bruge formularen på vores selvbetjeningsløsning OnlineAt, eller I kan udfylde blanketten nedenfor og sende den til os.

I skal orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet.

Begrundelse for påbuddet

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med udskiftning af tagplader på taget i ca. 6 meters højde, ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Der er i vurderingen lagt vægt på følgende:

- Medarbejdere færdes på 20 grader skråt tag i ca. 6 meters højde, uden sikring mod nedstyrtning.
- Der er tale om koncentrationskrævende arbejde, idet medarbejdere bar tagplader på den skrå tagflade.
- At stilladsdæk ved tagfod ikke med sikkerhed vil kunne standse en person i fald fra tagfladen.
- At et fald fra ca. 6 meters højde, vil kunne medføre livstruende kvæstelser.

Sagens oplysninger

Arbejdstilsynet repræsenteret ved tilsynsførende Morten Hoffman Andersen besøgte den 25. september 2017 virksomheden Hellevad Tømrer A/S på arbejdsstedet Hovedgaden 1, 6230 Rødekro.